



Circolare 02A_24

Oggetto : Modifica norma UNI 9994 modifica tempi sostituzione estinguente

Gentile cliente,

desideriamo informarla sulle novità introdotte dalla revisione della norma UNI 9994 relativa al controllo iniziale e manutenzione degli estintori di incendio.



La nuova normativa, oltre a chiarire alcuni dubbi della precedente edizione modifica :

- La tempistica della sostituzione dell'agente estinguente (revisione programmata) per una massimo di :
 - o 60 mesi per quelli a polvere;
 - o 60 mesi per quelli a biossido di carbonio;
 - o 48 mesi per quelli a base d'acqua in inox (24 per i plastificati).

Rimane invariata la tempistica della sorveglianza (in funzione del rischio) e del controllo periodico massimo ogni 6 mesi (in funzione del rischio).

Sarà nostra cura in fase di controllo periodico adattare le nuove scadenze.

Per qualsiasi dubbio o necessita ci contatti al :

 0744.956015 – 0744.957610 

 www.aziendaserviziitalia.it

 info@aziendaserviziitalia.it